

**REFERENCIA****ESTABLECIMIENTO:** E.P. N°8**UBICACIÓN:** Calle 15, esquina 14**DISTRITO:** MERCEDES**ZONA:** NORTE**MEMORIA DESCRIPTIVA**

A pedido de las autoridades del **Consejo Escolar de Mercedes**, se inspecciona el establecimiento de referencia. Se observa la necesidad de construcción del desagüe pluvial desde el colector del patio hasta el cordón cuneta, a través del pasillo que sale a calle 14.

Además se considera el cambio del piso del pasillo mencionado, y el revoque de las paredes laterales.

También se prevé la colocación de una puerta nueva con cerradura anti-pánico en la salida a la calle.

El presente legajo contempla las tareas necesarias para la realización de las obras que demanda el edificio.

**REFERENCIA****ESTABLECIMIENTO:** E.P. N°8**UBICACIÓN:** Calle 15, esquina 14**DISTRITO:** MERCEDES**ZONA:** NORTE**MEMORIA DESCRIPTIVA**

A pedido de las autoridades del **Consejo Escolar de Mercedes**, se inspecciona el establecimiento de referencia. Se observa la necesidad de construcción del desagüe pluvial desde el colector del patio hasta el cordón cuneta, a través del pasillo que sale a calle 14.

Además se considera el cambio del piso del pasillo mencionado, y el revoque de las paredes laterales.

También se prevé la colocación de una puerta nueva con cerradura anti-pánico en la salida a la calle.

El presente legajo contempla las tareas necesarias para la realización de las obras que demanda el edificio.