OBRA: Escuela Municipal "Las Carquejas" Expte. de Origen N° 198/19

## **MEMORIA DESCRIPTIVA**

## **Consideraciones Generales:**

Se trata de completar las etapas faltantes de las instalaciones de la obra referenciada, Etapas 3, 4 y 5, las cuales están compuestas por un sector denominado Mangrullo que se destina a la oficina de administración de la escuela y la terminación del sector destinado a aula y grupo sanitario / cocina, según consta en las planimetrias adjuntas.

## **Consideraciones Particulares:**

Se ejecutara la estructura resistente y el cerramiento en madera seleccionada en un todo de acuerdo a las características constructivas similares a las que se desarrollaron en las Etapas 1 y 2, respondiendo en dimensiones, tipos y cantidades de acuerdo al detalle que más adelante se adjunta.

La cubierta se ejecutara en chapa de hierro galvanizado n° 25, del tipo "Cincalum", sobre estructura de madera resistente indicada, membrana de aislación térmica tipo "Isolant TBA 10", caballetes en chapa de hierro galvanizado n°25 y el cielorraso en madera machimbrada a modo de forrado en su parte inferior, sujeto a la estructura resistente.

Las carpinterías deberán ser de madera de cedro, del tipo corredizas con vidrios transparente tipo "Float" de 4mm, debidamente sujetas a la estructura resistente y con sus respectivos contramarcos. Las puertas serán de madera seleccionada de cedro con tableros, cerradura de seguridad, manijas doble balancín en bronce platil tipo "Sanatorio" y contramarcos en ambas caras.

Revestimiento de los paramentos interiores y exteriores en los casos que corresponda en madera tratada del tipo "Eucaliptus Grandis", perfectamente colocada, evitando imperfecciones, salientes, etc., que puedan ser motivo de elementos de daño para los alumnos y docentes.

Los materiales serán provistos por la empresa y deberán estar en la obra para su correcta fiscalización y se dispondrán en lugar a designar por las autoridades de la escuela conjuntamente con la Inspeccion de Obra, protegidos de la interperie y en condiciones seguras.