

## **JARDÍN MATERNAL N°2**

Octubre 2020

**Luego de realizar un recorrido por el establecimiento con la Sra directora y tomar conocimiento de las necesidades existentes, se detallan las siguientes tareas**

### **ACCESO**

- Retiro de restos de banco de material
- Pintura de ese sector de fachada
- Pintura de carpinterías de fachada (puertas, barandas)
- Realización de rampa acceso calle
- Colocación tejido metálico para impedir subir hasta losa 1º piso

### **SALAS**

- Construcción de vano para puerta de emergencia
- Puerta –salida emergencia

### **PATIO**

- Sellado de grieta en viga
- Pintura viga intervenida

### **TECHOS**

- Construcción de ménsula para viga de madera de techo en mal estado

### **EQUIPAMIENTO**

- Provisión y colocación de 3 espejos montessori de 2mx1m
- Guarda cantos para columnas en área patio

IMÁGENES

Esquinero PVC



Grieta en viga



Detalle de reja que permite acceso para vandalismo-----  
-----



*Fachada con falta de pintura, carpinterías corroídas- Tramos de bancos de hormigón robados*

