

**REFERENCIA****ESTABLECIMIENTO:** E.P. N°25**UBICACIÓN:** CUARTEL XV. ACCESO E/CAMINO REAL
Y RUTA 5 KM 110**DISTRITO:** MERCEDES**ZONA:** NORTE**MEMORIA DESCRIPTIVA**

Visitado el establecimiento de referencia, se observa una superficie importante de piso de tierra en el espacio que conforma el patio de juegos del edificio.

Esta situación provoca complicaciones para el normal desenvolvimiento de las actividades recreativas y clases de educación física los días de lluvia y subsiguientes, por la formación de lodo, principalmente en época invernal.

El presente legajo técnico propone la construcción de un solado en la zona mencionada, con contrapiso y lajas de cemento. Además de la construcción del sistema de desagües pluvial